ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E30EEAD92B2C0994A0054566C5014B7B
Владелец: Васильев Юрий Владимирович
Действителен: с 17.02.2022 по 18.05.2023

СОГЛАСОВАННО:
Председатель Ставропольской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

_____ В.С. Полтавцев
«04» марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ставропольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

_____ Ю.В. Васильев
«04» марта 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

1.2. Адрес объекта: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,189.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: помещение на 1,3,4,5 этаже, площадью 2317,65 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет.

1.4. Год постройки здания: 1966, последнего капитального ремонта: сведений нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - 2022 год, *капитального - по мере поступления финансовых средств.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355002, г. Ставрополь, ул.Лермонтова,189.

1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды (копия прилагается).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*

муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Москва, проспект Вернадского,82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Ставропольский филиал РАНХиГС является объектом образования.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги высшего и дополнительного профессионального образования.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Ставропольский филиал РАНХиГС предоставляет услуги всем возрастным категориям, имеющим аттестат о среднем общем образовании, среднем специальном и высшем образовании.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 250 обучающихся

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Доехать до остановки Рынок №2 (по ул.Артёма) и двигаться до ул. Лермонтова, не доходя перекрёстка свернуть влево.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки Рынок №2 (ул. Артёма) - до 200 м;

3.2.2. время движения (пешком): от остановки Рынок №2 (ул.Артёма) - до 5 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	**«ДУ»**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ДУ»**

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О, Г, У)** **ДУ (К, С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О, Г, У)** **ДУ (К, С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О, Г, У)** **ДУ (С), ВНД (К)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И (О, Г, У)** **ДУ (С, К)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (О, Г, У)** **ДЧ-И (К, С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (О, У)** **ДУ (К, С, Г)**

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)**

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Обследуемый объект:

✓ ДЧ-И для МГН категорий: «О» (люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и «Г» (люди с нарушениями слуха), «У» (с нарушениями умственного развития).

✓ Доступен условно для МГН категорий: «К» (передвигающихся на креслах-колясках) и «С» (люди с нарушениями зрения).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с КГХ администрации г.Ставрополя
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР; ремонт капитальный;

		ремонт текущий.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):
- не нуждается;- ремонт (текущий, капитальный);- индивидуальное решение с ТСР;
- технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работы адаптации частично доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 10.12.2020 https://картавозможностей.рф

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» февраля 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 «25» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ставропольского филиала РАНХиГС
Ю.В.Васильев
«25» февраля 2022 г.

АНКЕТА
(информация об учреждении)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

1.2. Адрес объекта: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Лермонтова,189.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть здания: помещение на 1,3,4,5 этаже, площадью 2317,65 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет.

1.4. Год постройки здания -1966, последнего капитального ремонта: сведений нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2022 год, *капитального нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355002, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова,189.

1.8. Основание для пользования объектом: договор аренды (копия прилагается).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Москва, проспект Вернадского,82.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Ставропольский филиал РАНХиГС является объектом образования.

2.2. Виды оказываемых услуг: высшее образование, дополнительное профессиональное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Ставропольский филиал РАНХиГС предоставляет услуги всем возрастным категориям, имеющим аттестат о среднем общем образовании, среднем специальном и высшем образовании.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: 250 обучающихся

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да (если есть рекомендации ИПРА)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доехать до остановки Рынок №2 (по ул.Артёма) и двигаться до ул.Лермонтова, не доходя перекрёстка свернуть влево.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки Рынок №2 (ул.Артёма) - до 200 м.

3.2.2. время движения (пешком): от остановки Рынок №2 (ул.Артёма) - до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	**«ДУ»**
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ДУ»**

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4 Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	По согласованию с комитетом ГХ г. Ставрополя
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР; ремонт капитальный; ремонт текущий.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ставропольского филиала РАНХиГС
Ю.В.Васильев
«25» февраля 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

1.2. Адрес объекта: 355002, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова,189.

1.3. Сведения о размещении объекта:

-часть здания: помещение на 1,3,4,5этаже, площадью 2317,65 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет.

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта: сведений нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355002, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова,189.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Объект системы высшего образования и дополнительного профессионального образования.

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доехать до остановки Рынок №2 (по ул.Артёма) и двигаться до ул.Лермонтова, не доходя перекрёстка свернуть влево.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки Рынок №2 (ул.Артёма) - до 200 м.

3.2.2. время движения (пешком): от остановки Рынок №2 (ул.Артёма) - до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	**«ДУ»**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5	с нарушениями слуха	**«Б»**

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)**	№1.
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)**	№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)**	№3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)**	№4
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-В**	№5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)**	№6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)**	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как **доступно частично избирательно** для:

«О» (люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата),

«Г» (люди с нарушениями слуха) и «У» (люди с нарушениями умственного развития).

Состояние доступности объекта оценено как **условная доступность** для:

«К» (передвигающихся на креслах-колясках), при условии организации учебно-образовательного процесса на 1 этаже,

«С» (людей с нарушениями зрения).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Основания для проведения работ	Сроки реализации
1	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**		
	Организовать место отдыха оборудованное навесом, со скамьями с опорой для спины и подлокотником	п.5.3.1, 6.2.5 СП 59. 13330.2020	2022-2025 г.
2	**Вход (входы) в здание**		
	Перед внешней лестницей на расстоянии 0,3м. установить тактильно контрастные указатель, глубиной 0,5-0,6 м.	п.5.1.12 СП 59.13330.2020	2022-2025 г.
	На внешней лестнице установить дополнительные разделительные поручни	п.6.1.2 СП 59.13330.2020	2022-2025 г.
	Разместить (нанести) контрастную маркировку: - на прозрачных полотнах дверей, - на проступь крайних ступеней лестницы (марша), Установить знак доступности объекта Обеспечить высоту порога в дверном проеме до 0,014 м.	п. 6.1.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020 п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	2022-2025 г.
3	**Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)**		
	Применять турникеты шириной в свету не менее 0,95 м., приспособленные для пропуска инвалидов на кресло-колясках. Дополнительно следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на кресло-колясках.	п.6.1.9 СП 59.13330.2020	**2022-2025 г.**
	Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничных маршах.	п.5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330. 2020	
	Разместить/нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней лестницы (марша) Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 метров.	п.5.1.12, 6.2.8 СП 59. 13330.2020	
	Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м.	п.6.2.4 СП 59. 13330.2020	
	На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте до 2,2м,каждые 5 метров, так же на углах и поворотах).	п.6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6 СП 59.13330.2020	

	Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и чрезвычайных ситуациях, с учетом особенностей восприятия различных категорий МГН Организовать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. На путях эвакуации организовать / обеспечить наличие безопасных зон. Рекомендовано для обеспечения доступности инвалидов использующих кресло-коляски применять подъемное оборудование для передвижения по лестничным маршам (ступенькоход) обеспеченное квалифицированным сопровождением персонала.	п. 6.2.5 СП 59.13330.2016 п. 6.2.25 СП 59.13330.2016	
4	**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**		
	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 метров. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. Высоту поверхностей учебных столов для студентов с инвалидностью, прилавков привести в соответствии нормативным требованиям Обеспечить ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью в соответствии с нормативами. В залах выделить стационарные места для инвалидов. Зоны целевого назначения являются условно или частично доступными для всех инвалидов. Организационная форма предоставления сопровождения соответствует требованиям доступности. Приобретения дополнительных адаптивных средств, позволяющие улучшить качество предоставляемой услуги в виде использования каких либо технических средств, рекомендовано приобретать при необходимости или при поступлении гражданина с тем или иным отклонением	п.6.1.5, 6.2.4 СП 59. 13330.2020 п.8.1.7 СП 59. 13330.2020 п.6.2.2 СП 59. 13330.2020 п.8.1.5 СП 59.13330.2020	2022-2025 г.
5	**Санитарно-гигиенические помещения**		
	На 1 этаже расположен туалет доступный для инвалидов. Установить крючки (держатели) для костылей и тростей.	п.6.3.3, 6.3.6	2022-2025 г.

	Установить опору для спины на унитазе. Установить системы двухсторонней связи (кнопка вызова) персонала в закрытых помещениях.	СП 59.13330.2020	
6	**Система информации на объекте (на всех зонах)**		
	Разместить информацию в объёме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п., для всех категорий инвалидов. Разместить тактильную информацию, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения Обеспечить дублирование звуковой информации визуальной (в том числе световой); при необходимости на специальных экранах, бегущей строкой и т.п.	п.6.2.3, 6.3.6, 6.5.6 СП 59. 13330.2016	2022-2025 г.
7.	**Пути движения к объекту (от остановки транспорта)**		
	Рекомендуется направить письмо в структуры отвечающие за состояние дорожной инфраструктуры с целью организации работ по обеспечению доступа МГН на пути движения к объекту, а именно в письме учесть: -необходимость обустройства тактильно-контрастных средств, - отремонтировать пути движения (выровнять), - неровное покрытие.	п.5.1.10 СП 59.13330.2020	2022-2025 г.
7	**Все зоны и участки**		
	Руководством учреждения организовано сопровождение людей с ограниченными возможностями на все время пребывания на объекте Ставропольским филиалом РАНГХиГС проводится инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг		2022-2025 г.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работы адаптации __частично доступно всем_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____удовлетворительно_____

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 10.12.2020 https://картавозможностей.рф

VI. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	5	л.
3. Путей движения в здании	на	4	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	3	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	4	л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на	2	л.

Руководитель рабочей группы Директор Ставропольского филиала РАНХиГС Васильев Ю.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Руководитель центра по организации работ с лицами с ОВЗ и инвалидами Ставропольского филиала РАНХиГС Терещук О.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представитель общественной организаций инвалидов Председатель СГПО СКРО ООО "Всероссийское общество инвалидов" Хлестакьев В.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители собственника объекта социальной инфраструктуры Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края Гринько Ю.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «25» 02 2022 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие место отдыха	К, О, С, Г, У	Организовать место отдыха оборудованное навесом, со скамьями с опорой для спины и подлокотником (п.5.3.1, 6.2.5 СП 59. 13330.2020)	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		 Фото 1.1	На территории предусмотрена автостоянка на 1 машино-место для специального пользования инвалидов всех групп. Рекомендовано перенести место стоянки (парковки)	**К, О, С**	Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку	

					транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, ближе к входу на объект.		и сзади машины, согласно п.п.5.2.2-5.2.4 СП 59.13330.2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		1.1	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения вход на объект доступен при условии оказания посторонней помощи.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 1 от «01» марта 2022 г.


I. Результаты обследования:
2. Входа в здание


Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	-	 Фото 2.1	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016). 	Текущий ремонт
					Ширина внешней лестницы более 4,0 м. следует дополнительно предусматривать	О, С	Обеспечить дополнительные разделительные поручни в соответствии с п.6.1.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

				 Фото 2.2	разделительные поручни Отсутствуют поручни около лестницы.	О, С	 Рекомендуется оборудовать лестницу поручнем округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. Поручень должен быть расположен на высоте 0,9 м (п. 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		 Фото 2.3  Фото 2.4	Уклон наружного пандуса ненормативный, дублируется подъёмником для инвалидов.	К, О	Провести обучение персонала. Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью.	Организационные мероприятия

2.3	Входная площадка	есть		 Фото 2.5				не нуждается
2.4	Двери (входные)	есть		 Фото 2.6	Входные двери двухстворчатые. Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	С	 Обеспечить контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 -1,4 м. Маркировка может быть в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м (п.6.1.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

					Ручки входной двери в не контрастны по отношению к цвету двери.	**С**	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	С	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта  (п. 6.1.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт
					Высота порога в дверном проеме более 0,014 м.	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	

								
2.5	Тамбур	Есть		 Фото 2.7				не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		2.1 - 2.7	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения вход на объект доступен при условии оказания посторонней помощи.


Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 1 от «01» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 3.1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету менее 1,0 м,	Все	Обеспечить контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 0,95м. согласно п.6.1.9 СП 59. 13330.2020	Текущий ремонт Организационные мероприятия

				 Фото 3.2	Отсутствуют обозначенные для МГН места отдыха.	К, С	Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото 3.3  Фото 3.4	Лестницы дублируются техническим устройством (ступенькоход). Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней Отсутствие (нарушение нормативов) двухсторонних поручней на лестнице.	К, С	Обеспечить на проступях краевых ступеней лестничных маршей наличие контрастных полос с поверхностью ступеней, как правило, жёлтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020) Провести обучение персонала. Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью. Установить непрерывные двухсторонние поручни на лестничных маршах (п.5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330. 2020)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет						

3.5.	Дверь	есть		 Фото 3.5  Фото 3.6	Двери внутри здания имеют ширину менее 0,9 метров и пороги превышающие норматив Отсутствие (недостаточность информации) понятной информации на простом языке; трудности ориентации при неоднозначности информации	**К, О, С** **У**	Расширить дверные проемы до уровня не менее 0,9 м. Обустроить пороги в проёмах дверей доступных для инвалидов, не выше 0,014 м. согласно п.6.2.4 СП 59.13330.2020 Подготовить и разместить информацию в объёме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, размещение и назначение функциональных помещений, расположение путей эвакуации и т.п. на простом понятном языке п.п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью. На путях эвакуации отсутствуют противопожарные зоны	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2020). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организа

							N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения на объекте (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	ционные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С), ВНД (К)		3.1 – 3.6	Капитальный ремонт, текущий ремонт организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске и нарушением зрения.

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 01 от «01» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189
Наименование объекта, адрес



N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото 4.1	Стол с компьютером для индивидуального пользования студента с инвалидностью имеет параметры, не соответствующие нормативным требованиям. Высота столешницы - 0,86 м, отсутствует пространство для ног		Необходимо предусмотреть столы для индивидуального пользования студентов с инвалидностью Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями, передвигающихся на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м, согласно СП 59.13330.2016 п.8.1.7	Текущий ремонт Организационные мероприятия

				 Фото 4.2	Недостаточная ширина пути движения в чистоте (в т.ч. узкий проход, проезд, дверной проём).	К	Обеспечить ширину проходов в помещении с оборудованием и мебелью не менее 0,9 м., а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° не менее 1,2 м. п.6.2.2 СП 59. 13330.2020	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие выделенных мест в залах со стационарными местами	К, О, С, Г	Выделить не менее 0,75% мест и обозначить. Выделенная площадка : - горизонтальная, уклон не более 1,5%; - размеры каждого места не менее 0,9 х 1,4 м. (п.8.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		 Фото 4.3  Фото 4.4	Высокое расположение прилавков	К	Поверхность прилавков – на высоте 0,85 м. над уровнем пола. Ширина и высота проёма для ног - не менее 0,75 м., глубина не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДЧ-И (О,У) ДУ (К, С, Г)		№ 4.1 – 4.4	Текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения условно доступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушением зрения и слуха, для остальных категорий зоны целевого назначения доступны частично.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 1 от «01» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото 5.1  Фото 5.2	На 1 этаже расположен туалет доступный для инвалидов. Отсутствуют крючки для костылей и тростей. Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с закрытым помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта средств) Унитаз ненормативный, отсутствует опора для	К,О,С,Г	Обеспечить наличие крючков для костылей и тростей, согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2020 Установить кнопку вызова персонала согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 Обеспечить наличие унитаза имеющего опору для спины: высотой – 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной – 0,7 м.	Текущий ремонт Организационные мероприятия

				 Фото 5.3	спины.			
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				.			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (К,С)		5.1, 5.2, 5.3	Текущей ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническое помещение частично доступно для людей, передвигающихся на кресле-коляске и нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата и глухих доступно полностью.



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N 1 от «01» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.1.1	Лестница (наружная)			 Фото 6.1  Фото 6.2	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016). 	Текущий ремонт

				 Фото 6.3	На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	С С	Предусмотреть яркую контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. Маркировка может быть в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, также допускаются декоративные рисунки, фирменные знаки, узоры и т.п. той же яркости (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). 	Текущий ремонт Организационные мероприятия
					На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.	К,Г,С	Установить знак, указывающий на доступность объекта  (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт Организационные мероприятия

6.1.3	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)			 Фото 6.4	Отсутствуют обозначенные для МГН места отдыха. Отсутствие (недостаточность информации) понятной информации на простом языке; трудности ориентации при неоднозначности информации	Все У	Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25 - 30 м (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).  Разместить информацию на простом понятном языке о предоставляемых услугах, размещение и назначение функциональных помещений, расположение путей эвакуации и т.п. п.5.3.1, 6.2.5 СП 59. 13330.2020	Организационные мероприятия
6.1.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью (п.6.5.2, 6.5.3 СП 59.13330.2016). Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным	Текущий ремонт Организационные мероприятия

							учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в офисе банка (п.6.2.19 СП 59.13330.2016).	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звукового дублирования визуальной аварийной сигнализации	С	Предусмотреть звуковую аварийную сигнализацию. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м. до предупреждаемого участка. (п.6.5.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения	С	Оборудовать все существующие двери кабинетов, залов и т.д, предназначенные для доступа студентам и посетителям а также преподавательскому составу, тактильными предупреждающими указателями, в соответствии п. 6.2.3 с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации (на сайте и информационных носителях на объекте) о порядке обслуживания и оказания помощи инвалидам (МГН)	Все	Разместить информацию на сайте учреждения, на информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и оказываемых услуг	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У) ДУ (К, С, Г)		№ 6.1-6.4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: системы информации и сигнализации об опасности доступны условно для людей, передвигающихся на кресле-коляске, с нарушением зрения и слуха, для остальных категорий инвалидов они доступны частично.

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» марта 2022 г.

I. Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Ставропольский филиал РАНХиГС)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
1.1	Путь (пути) движения к объекту	есть			На пути следования к объекту, отсутствует тактильные средства выполняющие предупреждающую/ направляющую функцию на покрытии пешеходных путей (5.1.10). Неровное покрытие поверхности пути движения Ненормативный перепад высот		Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на пути движения к объекту, а именно в письме учесть: -необходимость обустройства тактильно-контрастных средств, выполняющих предупреж-дающую/направляющую функцию на покрытии пешеходных путей. - отремонтировать пути движения (выровнять), продольный уклон не более 5 %, поперечный не более 2%. - обустроить перепад высот между нижней гранью	Капитальный ремонт; текущий ремонт; организаци онные.

							съезда и проезжей частью не более 0,015 м	
1.2	Лестница (наружная)	нет						
1.3	Пандус (наружный)	нет						
1.4	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		1.1	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения пути движения к объекту доступен при условии оказания посторонней помощи.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.

9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.

10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

11. Письмо Банка России от 29 июля 2015 г. № 02-31-2/6553 «О создании безбарьерной среды для инвалидов»

12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».

13. ” Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей»..

14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.

15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением..

16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).

17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.